

# BANCO DE TRABAJO 3 CAJONES

Würth Argentina S.A.  
Parque Industrial Cañuelas  
Autovía Ruta Provincial Nro.6 Km 101.5  
CP1814 - Cañuelas - Buenos Aires  
info@wurth.com.ar  
www.wurth.com.ar

Reservado todos los derechos  
WSCAR/0216

Cód. 0962 620 50



Traducción del manual de instrucciones de servicio original

**ES**
**Lea las instrucciones**



Estudie, entienda y siga todas las instrucciones provistas con este producto antes de instalarlo, operarlo, hacerle servicio o reparar.

El no leer y el no seguir las instrucciones puede ocasionar daños y serias lesiones.

- Mantenga estas instrucciones en un lugar accesible.
- Nunca use este producto para cualquier aplicación que no halla sido prevista.
- Sólo use accesorios diseñados para este producto.
- Nunca altere o modifique este producto.
- Siempre seleccione los accesorios correctos del tamaño correcto y diseñados para los fines.
- Siempre trabaje en un lugar limpio, seguro, bien iluminado, organizado y adecuadamente equipado.

**Contenido**

①  <b>x1</b>	②  <b>x4</b>	③  <b>x36</b> M6*12	④  <b>x1</b>	⑤  <b>x1</b>	⑥  <b>x1</b>
⑦  <b>x2</b>	⑧  <b>x1</b>	⑨  <b>x1</b>	⑩  <b>x3</b> M6*34	⑪  <b>x3</b> M6	

**Armado**


- Capacidad máxima de carga 40 kg. por cajón.